

KABAR TERBARU

Bedah Rumah " Satgas TMMD Pasang Kuda - Kuda Dan Cor Rumah Nenek Marawiyah

Maskuri - KALSEL.KABARTERBARU.CO.ID

May 23, 2022 - 23:20



Peamsangan Rangka Atap Bedah rumah Sasaran TMMD ke-113 Kodim 1006/Banjar

MARTAPURA - Senin (23/5/22) Satuan Tugas (Satgas) TMMD Reguler ke 113 Kodim 1006/Banjar memasang Bekisting tiang Cor. Tiang adalah sebuah komponen penyangga dari bangunan rumah bisa saja terbuat dari bahan kayu, bambu, besi atau bahkan beton bertulang.

Sersan Kepala Mudori tim satgas TMMD Ke - 113 Kodim 1006/Banjar bedah rumah Denzipur -8/GM mengatakan proses pemasangan tiang khususnya bagian teras rumah, ternyata memerlukan beberapa tahapan.



Seperti yang dilakukan oleh Serka Mudori yang mendapatkan tugas dari satuannya untuk menyiapkan pemasangan tiang teras rumah bedah rumah milik Nenek Marawiyah (71) desa Artain Kecamatan Aranio

Lanjut Mudori, anggota juga memasang pendulum dengan dikaitkan pada bagian atas rangka atap sementara. Selanjutnya, pendulum dibiarkan tergantung stabil untuk mengukur berdirinya tiang masih terlihat miring atau sudah tegak lurus.

Setelah tiang dilihat tegak lurus dengan benang pengait pendulum, dipasang penyangga sementara agar tiang tidak bergerak lagi, sebelum memberikan material cor dibagian atas tiang teras.

Proses ini selanjutnya diulang pada bagian tiang lainnya, hingga tampak jajaran tiang penyangga atap teras rumah Nenek Marawiyah. (pen1006).